



CÂMARA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA-ES
PODER LEGISLATIVO

Boa Esperança-ES, 31 de março de 2025.

INDICAÇÃO nº _____/2025

Autor: Maicon Gomes de Moraes

Excelentíssima Senhora Joseth do Livramento Areia

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

O Vereador subscritor no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Vigente e Regimento Interno, indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Boa Esperança-ES, que “Se faça um levantamento de todos os postes de madeira presentes no município e que se solicite junto à EDP com a troca para postes de concreto em Boa Esperança – ES”.

JUSTIFICATIVA: Os postes de madeira podem representar riscos à população e ao sistema elétrico devido à possibilidade de queda, apodrecimento e ataque de cupins.

A Agência Nacional de Energia Elétrica já alertou sobre o risco de queda de postes de madeira e a falta de manutenção pode levar a problemas estruturais na rede elétrica.

A ação do tempo, como chuva e sol, também pode danificar a madeira, sendo que a madeira pode apodrecer e ser atacada por cupins, o que pode levar também à queda do poste.

A exposição à poeira de madeira pode ser um risco à saúde, especialmente para quem trabalha com máquinas ou ferramentas para cortar ou moldar a madeira. A madeira pode conter microrganismos, como fungos, e toxinas, especialmente na casca.

Em alguns municípios, a instalação de postes de madeira é proibida e em outros municípios, a concessionária de energia elétrica é obrigada a substituir os postes de madeira por outros mais apropriados.

Face às considerações solicitamos que sejam tomadas as providências para a solução da Indicação.

Maicon Gomes de Moraes

Vereador/autor



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://boasesperanca.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 33003600390033003A005000

Assinado eletronicamente por **Maicon Gomes de Moraes** em 01/04/2025 12:01

Checksum: **71B2EA877F457A9AF281AA6A00492C688FAFF959AC0A7CA062148CBC19BD6951**

