Boa Esperança-ES, 31 de março de 2025.

INDICAÇÃO nº /2025

Autor: Francisco da Rocha Sousa

Excelentíssima Senhora Joseth do Livramento Areia

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

O Vereador subscritor no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Vigente e Regimento Interno, indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Boa Esperança-ES, que "Providencie junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, com os estudos de viabilidade e implantação de um sistema de escoamento da água na entrada da estrada rural, via principal, que dá acesso à comunidade 5 Voltas no município de Boa Esperança - ES".

JUSTIFICATIVA: Para escoar água em estradas rurais, podem ser usadas sarjetas, bacias de captação, terraços e/ou ondulações.

Sarjetas são valetas inclinadas que ficam entre o asfalto e o meio-fio e conduzem a água da superfície até uma boca de lobo. Evitam alagamentos, erosão e acidentes

Bacias de captação são reservatórios feitos no terreno para interceptar enxurradas, coletam a água que escorre em excesso, promovem a infiltração da água acumulada, diminuem a erosão do solo e recarregam o lençol freático.

Terraços são estruturas de solo na forma de um murundu, retêm o escoamento superficial da água da chuva pelo terreno ou estrada.

Ondulações são estruturas de solo construídas transversalmente ao leito da estrada que desviam a água da chuva que escorre pela estrada.

A adequação de estradas rurais é um conjunto de práticas que visam a recuperação, manutenção e conservação dos leitos naturais; valorizando a comunidade local e o escoamento de sua produção, que encara hoje uma estrada precária e, quase que, inacessível.

Face às considerações solicitamos que sejam tomadas as providências para a solução da Indicação.

Francisco da Rocha Sousa

Vereador/autor

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço https://boaesperanca.camarasempapel.com.br/autenticidade utilizando o identificador 33003600390034003A005000

Assinado eletronicamente por **Francisco da Rocha Sousa** em **31/03/2025 17:42** Checksum: **31074A8DDDABA19D5C3C63F10CA4011DE2E7CF5B241C98EDED13D351B0AD9A56**

